



MAS-MAR NYHETSBRIV

TILL CHEFER FÖR SPRIDNING TILL MEDARBETARE INOM VÅRD- OCH OMSORG

Nr 3. 2026

Text i [blått](#) är länkar som går att klicka på. Ställ dig på länken, tryck Control (ctrl) och vänsterklicka på musen.

HSL-HANDBOKEN PÅ KOMMUNENS WEBSIDA

[HSL-handboken](#) vänder sig till dig som är omsorgspersonal, legitimerad personal eller chef för dessa yrkesgrupper i eller på uppdrag av Falkenbergs kommun. Den innehåller styrande och vägledande dokument samt länkar till användbara sidor. Länkar till Region Halland är styrande dokument.

[HSL-handboken](#) finns på kommunens webbsida för att alla ska kunna ta del av innehållet, även privata aktörer.

ANMÄLAN TILL IVO – BRISTER I FÖREBYGGANDE AV TRYCKSÅR

En patient med svåra bakomliggande sjukdomar utvecklade ett trycksår som inte läkte. Underbenet behövde amputeras. Utredning har visat att vissa brister fanns i det förebyggande arbetet; riskbedömningar, trycksårsprevention, teamarbete och dokumentation av detta.

Det går inte att utesluta att skadan är ett resultat av bristande vård - eftersom det inte kan uteslutas att bättre förebyggande arbete skulle ha kunnat göra skillnad i utgången för patienten. Det är dock oklart om en amputation hade gått att undvika helt, med tanke på patientens bakomliggande svåra sjukdomar och tidigare amputation.



Kommunen vidtar åtgärder för att förbättra det förebyggande arbetet, så att det här inte ska hända igen:

- Riskbedömningar ska genomföras och dokumenteras. De kommer framöver att göras systematiskt även i ordinärt boende, med hjälp av arbetsmetoden Senior alert.
- Dokumentation, samverkan och omvårdnadsåtgärder förbättras genom att införa checklista för patienter med risk för trycksår.
- Sårbehandlingsrutin förtydligas
- Sjuksköterskorna genomgår sårutbildning
- Omsorgspersonal genomgår trycksårutbildning årligen

Läs mer här:

[Kommunen anmäler händelse enligt lex Maria](#)



ANMÄLAN TILL IVO OCH LÄKEMEDELSVERKET – DEFEKT LYFTMOTOR

En brukare föll ner i sängen när lyftbygeln lossnade från lyftmotorn strax efter att lyftet påbörjats. Brukaren fick inga fysiska skador men blev mycket rädd av händelsen. Eftersom brukaren kunde fallit i golvet och skadat sig svårt, anmäls händelsen till IVO.

Lyftblecket på lyftmotorns krok visade sig ligga på fel sida, på utsidan. Det finns ingen tydlig orsak till att lyftblecket hamnat fel. En möjlig orsak kan vara att personalen hängt upp lyftbygeln på motorn när den inte används, och att låsblecket då påverkats.

En fästnanordning för lyftbygeln har tagits fram av lyfttillverkaren att fästa på väggen. Dessa är nu beställda och ska monteras och användas där takhöjden är så låg att lyftbygeln hänger i vägen vid omsorgsarbetet.


Läs mer här:

[Kommunen anmäler händelse enligt lex Maria](#)

NYA BÄDDKORT

Bäddkort för glid och draglakan är framtagna och finns i HSL-handboken. De visar hur man bäddar med dessa på rätt sätt. De skrivs ut och används av omsorgspersonal när det finns behov av att tydliggöra hur de används.

- [Bäddkort för glidlakan och draglakan](#)
- [Bäddkort för glidlakan](#)



PÅMINNELSE OM NÖDSTOPP PÅ LYFT

Om lyften av oklar anledning inte går att höja eller sänka, kan det bero på att nödstoppet råkat bli intryckt/draget. Lås då upp nödstoppet.

Upplåsning av nödstopp görs på olika sätt på olika lyftar. Det är antingen en nödknapp/röd knapp som ska vridas åt höger eller en R-knapp som ska tryckas in.

Kvarstår problem med lyft ska hjälpmedelstekniker kontaktas.

Hjälpmedelsservice nås på telefon vardagar 7-16. Tel 0346-88 67 70. De har även jour lördag, söndag och helgdagar 9-14. 076-811 67 70



DUBBELBEMANNING VID FÖRFLYTTNING

Det har framkommit att enkelbemannade förflyttningar utförs hos brukare trots att det är bedömt behov av dubbelbemanning.

När legitimerad personal bedömt behov av dubbelbemanning vid förflyttning hos en brukare, **får inte** enkelbemannad förflyttning utföras. Om brukaren förbättras ska legitimerad personal kontaktas. Det är de som kan göra en ny individuell medicinsk riskbedömning där risk för komplikationer vävs in. Bedömningen görs utifrån brukarens muskelfunktion och rörlighet, balans och kognitiv förmåga. Men också med hänsyn till brukarens unika behov och miljö.

NÄR LYFT BEHÖVS VID PLANERAT BESÖK PÅ VÅRDcentral ELLER TANDVÅRDSENHET

Ta kontakt med vårdcentralen eller tandvårdsenheten i god tid inför besöket.

- Informera om att brukaren behöver lyft för att förflyttas. Då kan vårdcentralen/tandvårdsenheten tänka till hur och var de vill utföra behandling/undersökning.
- Om undersökningen måste göras på kliniken, hinta om att de kan hyra lyft från HMC Halmstad.

Kommunen ska inte behöva skicka med extra personal för att utföra förflyttningen.



KORTTIDSVERKSAMHETEN

För att säkerställa ett sammanhållet och effektivt flöde inom korttidsverksamheten har en ny anvisning tagits fram av chefer för handläggare och för personal på korttiden. [Anvisning för effektivt flöde inom korttidsverksamheten](#)

Målet med det nya arbets sättet är att:

Alla brukare ska kunna återvända till sitt eget hem inom kortast möjliga tid, anpassat efter individens behov och förutsättningar. Alla professioner ska verka för att vistelsetiden ska vara så kort som möjligt.

- Snitt-tiden för vistelse på korttidsplats ska vara högst 14 dagar.
- Uppföljningsmöte med biståndshandläggare, legitimerad personal och eventuell omsorgspersonal ska genomföras senast dag 7 efter ankomst.
- Uppföljningar ska dokumenteras och följas i utförlig utvärdering i verksamhetssystemet.
- Planering för hemgång ska påbörjas från dag ett.
- Kommunens betalningsansvar ska minska genom förbättrad genomströmning.



HANDHYGIENDAGEN 5 MAJ

God handhygien är både en förutsättning för en säker vård och omsorg, och en grund för en säker arbetsmiljö. Genom god handhygien förebygger vi smittspridning och vårdrelaterade infektioner. Samtidigt bromsar vi antibiotikaresistens. Rena händer räddar liv!



Det finns en kort film [När ska jag använda handskar - enligt basala hygienregler \(35 sek\)](#) Visa den gärna på t ex APT som underlag för diskussion.

DELBETALNING FÖR LÄKEMEDEL - TYDLIGARE ID-KONTROLL KOMMER ATT KRÄVAS

Bankerna som apoteken använder för att skapa kreditkonto/delbetalningskonto, t.ex. Pay-Ex och Svea bank, skärper sina regler för ID-kontroll.

Det här innebär att från september behövs

- hos Pay-Ex (lokala apotek): kopia på ID-handling vid uppstart och förnyelse av konto. Gäller både faktura- och kreditkonto.
- hos Apotekstjänst (dosapotek): kopia på ID-handling kvarstår vid uppstart av kreditkonto.

Förklaring från bankerna: "Med anledning av skärpta lagar och föreskrifter kring AML (Anti-Money-Laundering) påverkas hela branschen och medför större krav på banker och kreditmarknadsbolag att bland annat inhämta dokumentation, upprätta kundkännedom och transaktionsövervaka.

Vänliga hälsningar!

Eva Bjäräng, Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)

Lina Santesson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)



Falkenbergs
kommun

